



Condition Report - تقرير فحص

KMHD741FBJU652292 | Hyundai | Elantra | 81184 mi | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة - الكرادة -المسبح -شارع كراج ٢٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	7047
تاريخ الكشف	Check Date	5/7/2022
وقت الكشف	Check Time	2:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	5/7/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Hyundai
الموديل	Model	Elantra
رقم الشاسي	Chassis No	KMHD741FBJU652292
سنة الصنع	YEAR	2018
كم	KM	81184
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	GCC Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Sedan
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الأسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	Less than 150 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيئ	bad	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيئ	bad	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيئ	bad	

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	7%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	9%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	71%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	78%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	43%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	52%

فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

BREAK SYSTEM CHECK | فحص المكابح



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	58%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	28%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1385

chassis check | فحص الشاصي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
رأس الشاصي الامامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good
الشاصي الامامي اليسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي اليسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط الاستيران
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	سيئ	Bad	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	سيئ	Bad	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایسر	Outer Tire Rod End Left Side	سيئ	Bad	



درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الایمن	Outer Tire Rod End Right Side	سيئ	Bad	



درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	سيئ	Bad	



Check the rear suspension system | فحص منظومة التعليق الخلفي



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الهاوزن الخلفي	back haowzen	وسط	central	

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	يوجد خلل في الاستحراق و دوائز في المحرك
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	
حالة الكير	Transmission condition	جيد	good	

OBD | OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | منظومة الاعطال الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	يوجد قيد للعطل	Fault Found	يوجد خلل في الحساسات الامامية




BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	67%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الدينامو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
سقف	Roof	أصلي	Original	رسمات وخدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رسمات وخدوش ومكحل براغي البنيد
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	خدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	رسمات وخدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	رسمات وخدوش
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رسمات وخدوش ويوجد اثر اطلاق نار
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رسمات وخدوش وتكحيل
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رسمات وخدوش

باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	رصعات وخدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	رصعات وخدوش
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	رصعات وخدوش
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات وخدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	(مصلح بدون صيغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات وخدوش وتكحيل

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	سيء	bad	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	شروخ كبيره	big cracks	
المرابا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايمن	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايمن	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايمن	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث الايسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي الايسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي الايسر	left front door glass	سليم	good	
المرابا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي الايسر	Left headlight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي الايمن	Right back lamp	جيد	good	
المصباح الامامي الايمن	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	