



Condition Report - تقرير فحص

1C4RJFBG8GC409924 | Jeep | Cherokee | 6 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسبح -شارع كراج ٣٠٠٠

الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	9247
تاريخ الكشف	Check Date	9/7/2022
وقت الكشف	Check Time	2:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	9/7/2022
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	3:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Cherokee
رقم الشاسي	Chassis No	1C4RJFBG8GC409924
سنة الصنع	YEAR	2016
ميل	Mile	80471
اللون	COLOR	Silver
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	6
قوة الحصان	Horsepower	200 - 300 HP

Tire condition | حالة الاطارات




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	وسط	Central	
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	وسط	Central	
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الأمامية	Front Set Check	فحص الهيئة الأمامية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%)	4%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	فحص الهيئة الخلفية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%)	8%
الدبل الأمامي يمين	Right Front Suspension	الدبل الأمامي يمين (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)	68%
الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	الدبل الأمامي يسار (MIN. 20%)	Left Front Suspension (Min20%)	72%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	الدبل الخلفي يمين (MIN. 20%)	Right Rear Suspension (MIN. 20%)	70%


الدبل الخلفى يسار	Left Rear Suspension	الدبل الخلفي يسار (MIN. 20%)	Left Rear Suspension (MIN. 20%)	78%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الأمامي (M/KM - MAX+5/-5)	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)	0.7
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	فحص الانزلاق الجانبي الخلفي (M/KM - MAX+8/-8)	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	المكابح (MIN.50%)	Brakes (MIN.50%)	53%
المكابح اليدوية	Side Break	المكابح اليدوية (MIN.16%)	Side Brakes (MIN.16%)	20%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	2257

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي الايسر	Front chassis left	سليم	good	
لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايمن	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي الايسر	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	

فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب في مشط الاستيران
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالصة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت امامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	جيد	good	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	

طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central
عمود مقاوم الأنتقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	

OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | OBID الالكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعتل	Fault Found	ضغط الاطارات منخفظ
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الاضواء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعتل	No Fault Found	





BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	79%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
				
سقف	Roof	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات و تلف في الصبغ
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات و تلف في الصبغ
جناح أمامي يسار	Left Front fender	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
باب أمامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب أمامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
جناح أمامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	يوجد خدوش و رصعات
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	

فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	ندبات	scars	

المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good
الزجاج المثلث اليسار	The left triangle glass.	سليم	good
زجاج الباب الخلفي اليسار	left rear door glass	سليم	good
زجاج الباب الامامي اليسار	left front door glass	سليم	good
المرآيا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good
فتحة السقف	The sunroof	تحتاج الى صيانة	need maintenance
بطانة السقف	Roof Liner	جيد	good

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسار	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسار	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسار	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	مقبول	acceptable	
منظومة التدفئة	Heating system	وسط	middle	