



## Inspection Report - تقرير فحص

4T3RWRFV1MU045978 | Toyota | Rav 4 | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول -بغداد - الرصافة- الكرادة -المسيح -شارع كراج ٢٠٠٠  
الفرع الثاني -بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	14916
تاريخ الكشف	Check Date	8/28/2023
وقت الكشف	Check Time	6:00 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	8/28/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	7:00 PM

### Car Details | معلومات المركبة


الماركة	Makes	Toyota
الموديل	Model	Rav 4
رقم الشاصي	Chassis No	4T3RWRFV1MU045978
سنة الصنع	YEAR	2021
ميل	Mile	9624
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Hybrid
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

### BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--



سقف	Roof	أصلى	Original	رصعات وخدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
باب امامى يسار	Left Front Door	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with non Original	
التكئة اليسار العليا	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
التكئة الوسطية اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	صبغ ومعجون من الاسفل والتكئة الامامية صبغ ومعجون
الدواسة السفلى اليسار	left	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	ومفتوح
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
حقيبة السيارة	Trunk	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلى	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلى	Original	رصعات وخدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلى	Original	رصعات وخدوش
التكئة الوسطية اليمين	right	أصلى	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات وخدوش ومتضرر من الداخل
جناح امامى يمين	Right Left fender	مغير بقطعة غير اصلية	Replaced with Non Original	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	