

Inspection Report - تقرير فحص

5XYK6CAF4PG067720 | Kia | Sportage | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق -مقابل المستشفى العربي

الفرع الثاني: بغداد -الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	15629
تاريخ الكشف	Check Date	10/22/2023
وقت الكشف	Check Time	11:00 AM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	10/22/2023
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	12:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Kia
الموديل	Model	Sportage
رقم الشاسي	Chassis No	5XYK6CAF4PG067720
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	3950
اللون	COLOR	Other Color
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	Hatchback
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2022
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	جيد	good	تاريخ الانتاج 2022

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية(40% MIN.) فحص الهيئة الامامية	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	1%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (40% MIN.) فحص الهيئة الخلفية	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	0%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (20% MIN.) الدبل الامامى يمين	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	75%


الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	74%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	73%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	73%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.8
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	51%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	21%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	1739

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البدة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	مصلح



رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	متضرر	damaged	مصلح
---------------------------	----------------------------	-------	---------	------



تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good	
الشاصي الامامي اليسار	Front chassis left	متضرر	damaged	



لغد الجناح الامامي اليسار	lighad left front wing	جيد	good	
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good	
لغد الجناح الامامي اليمين	lighad Right front wing	متضرر	damaged	مصلح




قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good	
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good	
جسر خلفي	back bridge	جيد	good	
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good	
حوض السيارة	car basin	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good	
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good	
الشاصي الخلفي اليسار	Rear chassis left	سليم	good	
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good	
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good	

فحص الجزء السفلى | LOWER PART CHECK




فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	نعم	Yes



تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسرب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالطة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلية أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلية أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايمن	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	جيد	good	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	جيد	good	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	جيد	good	

فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	جيد	good
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	جيد	good
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	جيد	good
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	جيد	good
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	جيد	good
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	جيد	good
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	جيد	good
عمود مقاوم الأنتقلاب الخلفي	sway bar link	جيد	good
الرباط الخلفي	back suspension	جيد	good
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	جيد	good

MECHANISM CHECK | فحص الميكانيك





المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	جيد	Good	
حالة المحرك	engine condition	جيد	good	وجوب تبديل زيت المحرك
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	لم يتم فحص الكير بسبب نزوح الزيت من الكير


OBD ELECTRONIC FAULTS CHECK | اإعطال الاللكترونية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعطل	Fault Found	ضوء الوسائد الهوائية لا يعمل
اللكترونية الاضواء	electronic lights	يوجد قيد عطل	Fault Found	
اللكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	يوجد قيد للعطل	Fault Found	يوجد خلل في منظومة الدفع الرباعي



مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
اللكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعطل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	



احزمة الامان

Safety belts

متضرر

damaged


منظومة الرادار او الكامرات

radar system

يوجد قيد للعطل

Fault Found

يوجد خلل في الرادار و نظام المحافظة على المسار





منظومة الحساسات او النقطة العمياء

blind spot system

يوجد قيد للعطل

Fault Found

يوجد خلل في منظومة الحساسات والنقاط العمياء



BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	82%
فحص السلف	Starter Check	جيد	Good	
فحص الدائيمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص الدائيمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	جيد	Good	
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good	
فحص الأرضي	Earth Check	جيد	Good	

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--



سقف	Roof	أصلي	Original	خدوش
غطاء المحرك	hood	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	مصبوغ
جناح امامي يسار	Left Front fender	(مصلح بدون صينج) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل معير
باب امامي يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة اليسار العليا	left	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفي يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش
جناح خلفي يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفي يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفي يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش
التكمة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكمة الوسطية اليمين	right	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلي	Original	
باب امامي يمين	Right Front Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامي يمين	Right Left fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصينج والتبديل	the test does not include the plastic parts	

فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	نحبات	scars	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good	
المرآيا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Headlights and taillights | المصابيح الامامية و الخلفية




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامي اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفي اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفي اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامي اليمين	Right headlight	جيد	good	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Additional Notes | ملاحظات اضافية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الملاحظات	Notes	الملاحظات	Notes	وجوب عمل ميزانية و بلنص للإطارات