



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1GYS4MKL9NR139777 | Cadillac | Escalade | 8 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	24713
تاريخ الكشف	Check Date	1/17/2025
وقت الكشف	Check Time	7:56 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	1/17/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	9:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Cadillac
الموديل	Model	Escalade
رقم الشاسي	Chassis No	1GYS4MKL9NR139777
سنة الصنع	YEAR	2022
كم	KM	66676
اللون	COLOR	Black
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	North American Specs
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Gasoline
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	8
قوة الحصان	Horsepower	300 - 400 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2023
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سوء	bad	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سوء	bad	تاريخ الإنتاج 2021
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	وسط	Central	تاريخ الإنتاج 2021

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	2%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	1%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	82%

الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	80%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	79%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	78%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	77%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	43%

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	
				
جسر امامي	front bridge	جيد	good	
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	سليم	good	
رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	متضرر	damaged	



الشاصي الامامي اليمين	Front chassis right	سليم	good
الشاصي الامامي اليسر	Front chassis left	سليم	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	جيد	good
جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البدنة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي اليمين	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي اليسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	متضرر	damaged



ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good
---------------------	-----------------	------	------

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	يوجد ملعب بسيط في مشط ستيرن
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	
تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No	
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No	
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good	
فحص الصالنتة	Exhaust inspection	صدأ	Rust	

Check the front suspension system | فحص منظومة التعليق الامامية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يمين	upper right back drum	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يمين	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أعلى يسار	upper left back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
درايم شفت خلفي يسار	Rear C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	
حالة الكير	Transmisson condition	مقبول	acceptable	


OBd | OBd ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد فقدان بيانات من معالج الصور



مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية الاضاء	electronic lights	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
نظام التعليق الهوائي	air suspension	يوجد قيد عطل	Fault Found	يوجد خلل في توازن السيارة
الكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
مقود كهربائى	Electrical Steering	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المكيف	Air Condition	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية المحرك	Engine Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	سليم	good	
احزمة الامان	Safety belts	سليم	good	
منظومة الرادار او الكامرات	radar system	يوجد قيد للعتل	Fault Found	يوجد خلل في الكاميرا رؤية الليبية يوجد خلل كاميرا مساعدة السائق



منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لا يوجد قيد للعتل	No Fault Found	
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	85%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	


فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--



سقف	Roof	متضرر	damaged	رصعات خدوش
غطاء المحرك	hood	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يسار	Left Front fender	مغير بقطعة اصلية	Replaced with Original	مصبوغ
باب امامى يسار	Left Front Door	مصبوغ و ممعجن	painted and pasted	معيير
التكئة اليسار العليا	left	مصبوغ	painted	
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	رصعات خدوش
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	رصعات خدوش
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	خدوش
التكئة الوسطية	right	أصلي	Original	

الييمين				
الدواسة السفلى اليمين	right	أصلى	Original	
باب امامى يمين	Right Front Door	أصلى	Original	رصعات خدوش
جناح امامى يمين	Right Left fender	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	مفتوح
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصيغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	

فحص الزجاج | Glass inspection



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامى	front glass	سليم	good	
المرايا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامى اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفى اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفى	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفى اليسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامى اليسر	left front door glass	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

المصابيح الامامية و الخلفية | Headlights and taillights



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المصباح الامامى اليسر	Left headlight	جيد	good	
كشاف الضباب اليسر	Left fog light	جيد	good	
المصباح الخلفى اليسر	Left taillight	جيد	good	
المصباح الخلفى اليمين	Right back lamp	جيد	good	
كشاف الضباب اليمين	Right Fog light	جيد	good	
المصباح الامامى اليمين	Right headlight	جيد	good	

فحص منظومة التبريد و التدفئة | Inspection of the cooling and heating system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسعدنا

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة