



https://iqas.mop.gov.iq

Inspection Report - تقرير التفتيش

1C4JJXN65PW592347 | Jeep | Wrangler | 4 Cylinder Engine | Automatic

الفرع الاول: الرصافة - ساحة الواثق - مقابل المستشفى العربي
الفرع الثاني: بغداد - الكرخ - شارع ١٤ رمضان - تقاطع علي الصالح

07707460002 - 07707450008 - 07707460008

هذا التقرير حسب المواصفة الخليجية 2020-1-971



أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم | أمر العمل - قيد المركبة - شهادة المعلومات والتسليم



رقم الكشف	Ref. No.	26307
تاريخ الكشف	Check Date	2/26/2025
وقت الكشف	Check Time	1:02 PM
تاريخ تسليم المركبة	Delivery Date	2/26/2025
وقت تسليم المركبة	Delivery Time	2:00 PM

Car Details | معلومات المركبة

الماركة	Makes	Jeep
الموديل	Model	Wrangler
رقم الشاسي	Chassis No	1C4JJXN65PW592347
سنة الصنع	YEAR	2023
ميل	Mile	22229
اللون	COLOR	White
عدد الابواب	DOORS	4 door
المواصفات الإقليمية	SPECS	Other
نوع النقل	TRANSMISSION	Automatic
نوع الجسم	BODY TYPE	SUV
نوع الوقود	Fuel Type	Hybrid
عدد الإسطوانات	No. Of Cylinders	4
قوة الحصان	Horsepower	150 - 200 HP

Tire condition | حالة الاطارات



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
الاطار الامامي اليسار	Left front tire	سيئ	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليسار	Left rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الخلفي اليمين	Right rear tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2022
الاطار الامامي اليمين	Right front tire	سيء	bad	تاريخ الإنتاج 2022

SUSPENSION SYSTEM CHECK | فحص الدبلات

المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الهيئة الامامية	Front Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%)	Front Set (MIN. 40%) -inferential value	1%
فحص الهيئة الخلفية	Rear Set Check	قيمة استدلالية (MIN. 40%)	Rear Set (MIN. 40%) --inferential value	3%
الدبل الامامي يمين	Right Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%)	Right Front Suspension (Min 20%)--inferential value	80%


الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الأمامي يسار	Left Front Suspension (Min20%) --inferential value	79%
الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يمين	Right Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	83%
الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension	قيمة استدلالية (MIN. 20%) الدبل الخلفي يسار	Left Rear Suspension (MIN. 20%)--inferential value	86%
فحص الانزلاق الجانبي الأمامي	Front Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+5/-5) فحص الانزلاق الجانبي الأمامي استدلالية	Front Side Slip Check (M/KM - MAX+5/-5)--inferential value	0.0
فحص الانزلاق الجانبي الخلفي	Rear Side Slip Check	قيمة (M/KM - MAX+8/-8) فحص الانزلاق الجانبي الخلفي استدلالية	Rear Side Slip Check(M/KM - MAX+8/-8)--inferential value	0.0

فحص المكابح | BREAK SYSTEM CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
المكابح	Break Check	قيمة استدلالية (MIN.50%) المكابح	Brakes (MIN.50%)--inferential value	66%
المكابح اليدوية	Side Break	قيمة استدلالية (MIN.16%) المكابح اليدوية	Side Brakes (MIN.16%)--inferential value	23%
وزن السيارة	Vehicle Weight	وزن السيارة (KG)	Car Weight (KG)	2585

فحص الشاصي | chassis check



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
البينة الامامية	front body	متضرر	damaged	مغير
جسر امامي	front bridge	متضرر	Damaged	مغير
رأس الشاصي الأمامي الأيمن	right head of front chassis	متضرر	damaged	



رأس الشاصي الامامي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good	
تقاطع الشاصي الامامي	cross of front chassis	سليم	good	
الشاصي الامامي الايمن	Front chassis right	متضرر	damaged	



الشاصي الامامي الایسر	Front chassis left	سليم	good
لغد الجناح الامامي اليسار	lighthad left front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يسار	Double base front left	جيد	good
لغد الجناح الامامي اليمين	lighthad Right front wing	جيد	good
قاعدة دبل امامي يمين	Double base front right	جيد	good
ارضية السفلى	lower floor	متضرر	damaged



جسر خلفي	back bridge	جيد	good
البينة الخلفية	badna background	جيد	good
حوض السيارة	car basin	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيسر	left head of front chassis	سليم	good
رأس الشاصي الخلفي الأيمن	right head of rear chassis	سليم	good
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis right	سليم	good
الشاصي الخلفي الایسر	Rear chassis left	سليم	good
تقاطع الشاصي الخلفي	cross of rear chassis	سليم	good
ارضية صندوق السيارة	car trunk floor	سليم	good

LOWER PART CHECK | فحص الجزء السفلى



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الرديتر	Radiator check	سليم	good	
مشط ستيرن	steering rack	وسط	central	
حجر البيئة	Catalytic	سليم	good	
حساس الأكسجين	Oxygen Sensors	سليم	good	
فحص حامل المحرك	Engine Mounters Check	وسط	Mid	
فحص حامل الكير	Gear Mounters Check	وسط	Center	
تهريب منظومة الماء	Water System Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الكير	Gear Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت المحرك	Engine Oil Leakage	كلا	No	
تهريب زيت الاكسل	leakage of axel oil	كلا	No	

تهريب زيت المكابح	break oil leakage	كلا	No
فحص تسريب خزان الوقود	Fuel Tank Leakage Check	كلا	No
منظومة التحكم بأبخرة الوقود	Evaporation Emission Control	سليم	good
فحص الصالطة	Exhaust inspection	صدأ	Rust

فحص منظومة التعليق الامامية | Check the front suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
طبلة أمامي أعلى يسار	Upper Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يسار	Lower Control Arm Bushings left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط الايسر	Outer Tire Rod End Left Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يسار	Front C.V. Shaft/ Drive Shaft Left Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أعلى يمين	Upper Control Arm Bushings Right Side	مقبول	acceptable	
طبلة أمامي أسفل يمين	Lower Control Arm Bushings Left Side	مقبول	acceptable	
رأس الروط اليمين	Outer Tire Rod End Right Side	مقبول	acceptable	
درايف شفت أمامي يمين	Front C. V. Shaft/ Drive Shaft Right Side	مقبول	acceptable	
عمود مقاومة الانقلاب	stabilizer	مقبول	acceptable	
الرباط	sway bar	وسط	central	
لاستيك الرباط	sway bar bracket and bushing	وسط	central	

فحص منظومة التعليق الخلفي | Check the rear suspension system



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص الكاردن	proper shaft	مقبول	acceptable	
فحص صليب الكاردن	Cardin Cross	مقبول	acceptable	
فحص الاكسل الخلفي	Back axel test	مقبول	acceptable	
فحص حامل الاكسل الخلفي	Examination of the posterior axel holder	مقبول	acceptable	
طبلة خلفي أسفل يمين	lower right back drum	وسط	central	
طبلة خلفي أسفل يسار	lower left back drum	وسط	central	
عمود مقاوم الانقلاب الخلفي	sway bar link	وسط	central	
الرباط الخلفي	back suspension	وسط	central	
لاستيك الرباط الخلفي	back raber suspension	وسط	central	

فحص الميكانيك | MECHANISM CHECK




المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
قياس صوت المحرك	Engine Sound	مقبول	acceptable	
حالة المحرك	engine condition	مقبول	acceptable	خلال في الاستدراق

OBD | OBД ELECTRONIC FAULTS CHECK



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
لوحة المؤشرات	Dashboard	يوجد قيد للعلل	Fault Found	يوجد كسر في تحكم الستيرين
الالكترونية الملتى ميديا	Multi Media Electronics	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
مدخل الطاقة	Power input	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية الاضاء	electronic lights	لا يوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونيات - ABS-ASR-ESP	ABS-ASR-ESP	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
مقود كهربائي	Electrical Steering	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية المكيف	Air Condition	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية المحرك	Engine Electronics	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الالكترونية ناقل الحركة	Transmission Electronics	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
المقاعد	Seats	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
الوسائد الهوائية	Airbags	متضرر	damaged	



احزمة الامان	Safety belts	متضرر	damaged	
منظومة الرادار او الكاميرات	radar system	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	
منظومة الحساسات او النقطة العمياء	blind spot system	لايوجد قيد للعلل	No Fault Found	

BATTERY CHECK | فحص البطارية



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
فحص البطارية	Battery Check	فحص البطارية (%)	(%) Battery check	91%
فحص السلف	Starter Check	مقبول	acceptable	


فحص الداينمو بدون احمال	No Load Dynamo Check	مقبول	acceptable
فحص الداينمو مع الأحمال	With load Dynamo Check	مقبول	acceptable
فحص التهريب الكهربائي	Electrical leakage Check	جيد	Good
فحص الأرضي	Earth Check	مقبول	acceptable

BODY AND PAINT CHECK | الكشف على الهيكل والطلاء



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
----------	------	-------	-------------	-----------------

صور السيارة	Car Pictures	صور	Pictures	
-------------	--------------	-----	----------	--



سقف	Roof	بلاستيك	plastic	
غطاء المحرك	hood	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	رصعات خدوش تكحيل
جناح امامى يسار	Left Front fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب امامى يسار	Left Front Door	أصلي	Original	خدوش
التكئة اليسار العليا	left	أصلي	Original	بلاستيك
التكئة الوسطية اليسار	left	أصلي	Original	
الدواسة السفلى اليسار	left	أصلي	Original	رصعات خدوش
باب خلفى يسار	Left Rear Door	أصلي	Original	خدوش تكحيل
جناح خلفى يسار	Left Rear fender	أصلي	Original	رصعات خدوش
حقيبة السيارة	Trunk	أصلي	Original	
جناح خلفى يمين	Right Rear fender	أصلي	Original	خدوش
باب خلفى يمين	Right Rear Door	أصلي	Original	خدوش تكحيل
التكئة العليا اليمين	right	أصلي	Original	بلاستيك
التكئة الوسطية اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
الدواسة السفلى اليمين	right	مصبوغ و ممعجن	Painted and pasted	
باب امامى يمين	Right Front Door	(مصلح بدون صبغ) بارد	fixing whit out paint	رصعات خدوش تكحيل

جناح امامي يمين	Right Left fender	أصلي	Original	رصعات خدوش تكحيل
ملاحظة مهمة	Important notes	الفحص لايشمل الاجزاء البلاستيكية من ناحية الصبغ والتبديل	the test does not include the plastic parts	
ملاحظة مهمة	Important notes	ملاحظة تم شرح و اعلام طالب الفحص بكافة تفاصيل التقرير والشركة غير مسؤولة عن ما يحدث بعد استلام التقرير	NOTE	
ملاحظة مهمة	Important note	%تكون نسبة دقة فحص السيارات المغلفة 80	The accuracy rate of inspecting wrapped cars is 80%.	

Glass inspection | فحص الزجاج



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
ماسحات الزجاج	Windshield Wipers	وسط	Central	
مضخة ماء زجاج	Glass Water Pump	سليم	good	
الزجاج الامامي	front glass	خدبات	scars	
المرآيا الجانبية اليمين	Right side mirrors	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليمين	right front door glass	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليمين	right rear right glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليمين	Glass right triangle	سليم	good	
الزجاج الخلفي	rear glass	سليم	good	
الزجاج المثلث اليسر	The left triangle glass.	سليم	good	
زجاج الباب الخلفي اليسر	left rear door glass	سليم	good	
زجاج الباب الامامي اليسر	left front door glass	سليم	good	
المرآيا الجانبية اليسار	Left side mirrors	سليم	good	
فتحة السقف	The sunroof	سليم	good	
بطانة السقف	Roof Liner	مقبول	acceptable	

Inspection of the cooling and heating system | فحص منظومة التبريد و التدفئة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
منظومة التبريد	cooling system	جيد	good	
منظومة التدفئة	Heating system	جيد	good	

Inspection of hybrid cars | فحص سيارات الهجينة



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
حالة البطارية	Battery status	جيد	good	
فحص الشحن والتفريغ	Charge and discharge check	جيد	good	
عدد الخلايا	Number of cells	عدد الخلايا	Number of cells	96Lithium
نسبة الفولتية	Voltage ratio	جيد	good	
عمل الخلايا بالاحمال	Cell work with loads	جيد	good	
عمل الخلايا بدون الاحمال	Cell work without loads	جيد	good	
فحص منظومة الهايبرد	Hybrid system inspection	جيد	good	

عداد المسافات | Odometer



المجموعة	Type	الوصف	Description	Additional Info
صورة العداد الحالي	Current meter image	صورة	image	



شهادة اعتماد

رقم IB 022



يقر نظام الاعتماد العراقي بأن:

شركة خبراء الباشا لتنظيم المزادات العلنية وادارتها وفحص وتجارة السيارات

العراق - بغداد - شارع ١٤ رمضان - قبل صعود جسر الاعظمية - مدخل شارع علي الصالح

تم اعتمادها وفقا لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17020:2012

(Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection)

TYPE - A-

في مجال:

- قطاع مركبات النقل

شرط التوافق مع متطلبات المواصفة اعلاه ومتطلبات IQAS الخاصة بالاعتماد
مجال الاعتماد المرفق بالشهادة يعتبر جزءا لا يتجزء منها

يمكن الحصول على الاصدار الاحدث من مجال الاعتماد من خلال الموقع الالكتروني

<https://iqas.mop.gov.iq>

يكون الاعتماد نافذا من ٢٠٢٣/٩/٢٤ الى ٢٠٢٥/٩/٢٣

تاريخ منح الاعتماد لأول مرة

٢٠٢٣/٩/٢٤

تسعدنا

أ.د. محمد علي تميم
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير التخطيط

٢٠٢٤ / ١٠ / ٠٤

د. محمد لطيف أحمد
مدير عام الهيئة العراقية للاعتماد/ وكالة